

令和6年9月20日  
上信電鉄株式会社

## 委託事業者による記録簿のデータ差し替えについて

当社で使用している車両について、輪軸組立作業の点検を実施したところ、当該作業を委託している事業者による車輪交換時の記録簿にデータ差し替えがあったことが判明しましたのでお知らせ致します。  
なお、当該車両については緊急点検を実施し安全性を再確認しております。

### 1 経緯

国土交通省からの緊急の通達を受け、輪軸組立作業に関する記録の確認を行ったところ、当該事業者から車輪を車軸にはめ込む作業の圧入力の数値が基準値を逸脱していたにも関わらず、基準値内の数値にデータを差し替えて提出していたとの報告がありました。

### 2 記録簿データの差し替えが判明した輪軸

上信線 3軸（3両）

### 3 当社の対応

当社では、定期検査においてバックゲージ（車輪間隔）の測定等を行っており、異常がないことを確認しています。

また、今回の報告を受け、当該車両については、改めて緊急点検を実施してバックゲージの測定を行い、安全性に問題がないことを確認しました。